


# Guía Rápida de Instalación

Prueba del Sueño para el Hogar de CleveMed SleepView™

## Colocación del Cinturón



## Colocación de la Cánula Nasal



## Colocación de la Sonda del Dedo



## Inicio de la Prueba

Presione el botón de “ON” (encendido). La luz de encendido debe ponerse verde. Las luces de sensores se apagarán en 90 segundos. La luz de encendido se mantendrá prendida.

## Final de la Prueba

Al final de la prueba, presione y aguante el botón de “OFF” para apagar el dispositivo. Si la luz de encendido ya se ha apagado, vuelva y préndala y apáguela de nuevo.

Cuando finalice la prueba, vuelva y ponga todo en el bolso incluyendo la cinta y el registro de documentación, a menos que le hayan dado otras indicaciones. Puede encontrar información adicional en [BayCareSleep.org](http://BayCareSleep.org). Desplazándose hacia la mitad de la página, seleccione “Patient Instructions” (instrucciones para el paciente) para ver el video instructivo o escanear el código:



**Para contactarnos fuera de nuestro horario: (727) 734-6716, opción 3**

**Si se presenta una situación que sea una emergencia médica durante la prueba, llame al 911.**

 **BayCare**  
Sleep Disorders  
Centers

[BayCareSleep.org](http://BayCareSleep.org)